

KRYTEX MEGA 8

Композитное защитное покрытие для ЛКП

Фасовка: **50 мл**

Хватает на: **≈ 3 авто**

Композитное покрытие: притемнение и насыщенность цвета ЛКП, повышенная «твёрдость» верхнего слоя и гладкая поверхность. Самостоятельно или как закрывающий слой поверх KRYTEX 9H+.



СВОЙСТВА

- Уменьшает загрязнение ЛКП и упрощает его очистку.
- Защищает краску от выгорания и сохраняет естественный цвет.
- Увеличивает «твёрдость» верхнего слоя ЛКП.
- Снижает риск повреждения ЛКП на мойках с некачественной химией и неопытным персоналом.
- Усиливает притемнение и насыщенность цвета ЛКП.
- Делает поверхность гладкой.
- Снижает вероятность сколов.
- Снижает риск появления и развития коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краевой угол	118°	Стойкость к кислотам/щелочам	pH 1–14
Срок службы	до 12 мес	Стойкость к растворителям	Алифатические и ароматические растворители
Толщина слоя	60–80 нм	Стойкость к УФ	10–400 нм
Расход	1–2 мл/м²	Ресурс	до 65 моек / 25 000 км
Применение	Кузов (ЛКП)	Объём	50 мл
Выдержка до выдачи	не менее 8 ч	Хватает на	≈ 3 авто
Твёрдость (Моос / Шор)	3,5 / 92–93		

ПРИМЕНЕНИЕ

- 01 Двухфазная мойка, удаление битума, масляных пятен и металлических вкраплений, затем обработка глиной или автоскрабом.
- 02 Полировка ЛКП.
- 03 Обезжиривание составом KRYTEX DEGREASER.
- 04 Пропитать аппликатор с салфеткой 10–15 каплями, периодически добавлять по 3–5 капель.
- 05 Наносить небольшими участками 40×40–50×50 см крест-накрест.
- 06 Через 10–30 сек, когда состав начнёт собираться в капли, с умеренным давлением располировать чистой сухой микрофиброй до глянца.
- 07 Следующий участок — с нахлёстом, зону перекрытия тщательно располировать.
- 08 Самостоятельное покрытие или закрывающий слой для KRYTEX 9H+.
- 09 Выдержка до выдачи — не менее 8 ч.
- 10 Условия: 15–25 °C, влажность не выше 60%, без прямого солнца и контакта с водой.

СОСТАВ И ХРАНЕНИЕ

Состав	Алкановый растворитель, фторированные углеводороды, триметилированный кремнезём, аминосиликон, полиорганосилоксан, тетраэтоксисилан.
Срок годности	60 месяцев
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой заводской таре в сухом месте при 0...+25 °C, без прямых солнечных лучей. Не использовать после окончания срока годности.